


Bodeminformatie

Wethouder Arntzstraat 40a te Millingen aan de Rijn



Geselecteerd gebied

25-meter contour



Locatie

Percelen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gegevens binnen het geselecteerde gebied	4
Locaties	4
Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied	6
Locaties	6
Disclaimer	9
Toelichting	10

Inleiding

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de gemeente Berg en Dal. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Voorblad: Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd
De in het bodeminformatiesysteem van de gemeente Berg en Dal aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.
3. Disclaimer
4. Toelichting op de rapportage: Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via email gemeente@bergendal.nl of telefonisch met 14024.

Gegevens binnen het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: Wethouder Arntzstraat 40A Millingen aan de Rijn

Locatienaam	Wethouder Arntzstraat 40A Millingen aan de Rijn
Adres	Wethouder Arntzstraat 40A
Woonplaats	Millingen aan de Rijn
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024101266
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE024101372
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740: Wethouder Arntzstraat 40A Millingen aan de Rijn 22-12-1994

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
22-12-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740	Wethouder Arntzstraat 40A Millingen aan de Rijn	Ecopart B.V.		geen bezwaar bouw; bovengrond: cd, cu, pb, ni, zn, pak10 >a (waarsch. achtergrond).

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: Weth. Arntzstraat naast 9 (stort)

Locatienaam	Weth. Arntzstraat naast 9 (stort)
Adres	Wethouder Arntzstraat
Woonplaats	Millingen aan de Rijn
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024101414
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE026500006
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	opstellen SP
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Ernstig, niet urgent
Laatst uitgevoerd onderzoek	Saneringsplan: Deelsaneringsplan Weth. Arntzstraat (ongenummerd) te Millingen aan de Rijn 23-01-2012

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
23-01-2012	Saneringsplan	Deelsaneringsplan Weth. Arntzstraat (ongenummerd) te Millingen aan de Rijn	Aveco de Bondt	01295337	
24-11-2011	Saneringsplan	Weth. Arntzstraat naast 9 (stort)	Aveco de Bondt	01261124	
04-07-2011	avr (aanvullend rapport)	Weth. Arntzstraat naast 9 (stort)	Aveco de Bondt	01261127	Aanvullend rapport naar kwaliteit stortlichaam. Zw: og stortlichaamsterk puinhoudend, zwak plastic en glashoudend. Bg: niet onderzocht; Og (stortlichaam): Ba, Cu, Pb, Zn > I, Cd, Co, Hg, Mo, Ni, Olie, PCB's (som 7), PAK10 > Aw; Gw: niet onderzocht.
24-11-2009	Verkennd onderzoek NEN 5740	Weth Arntzstraat naast nr 9	Aveco de Bondt	01261105	Geen belemmering voor voorgenomen nieuwbouw zw: puin, glas bg: Pb, Ni, Zn, PAK>s ; - og: Pb, Zn, PCB, PAK>S ; - gw: Ba, 1,2-Dichlooretheen>S ; -
02-12-2004	Oriënterend bodemonderzoek	Rijndijk I	De Straat Milieu adviseurs B.V.		
17-11-2003	Verkennd onderzoek NEN 5740	Weth. Arntzstr. NAAST nr. 9	Ecopart B.V.		Bovengrond: licht evrontreinigd met zn. min.olie Grondwater: licht verontreinigd met Cis
08-01-2002	Indicatief onderzoek	Sloten Noordzijde Weth. Arntzstr.	Grontmij bv		Ondergrond klasse 4 specie aangetroffen, sterke verontreiniging dient zowel horizontaal als verticaal te worden afgeperkt.
15-03-2000	Historisch onderzoek	Weth. Arntzstraat naast 9 (stort)	De Straat Milieu adviseurs B.V.		

27-02-1997	Verkennd onderzoek NVN 5740	Weth. Arntzstraat naast 9 (stort)	Tauw B.V.		
------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------	--	--

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Deelsaneringsplan Weth. Arntzstraat (ongenummerd) te Millingen aan de Rijn	Saneringsplan 23-01-2012.pdf
Weth Arntzstraat naast nr 9	Verkennd onderzoek NEN 5740 24-11-2009.pdf
Weth. Arntzstraat naast 9 (stort)	Saneringsplan 24-11-2011.pdf
Weth. Arntzstraat naast 9 (stort)	Historisch onderzoek_15-3-2000.pdf
Weth. Arntzstraat naast 9 (stort)	Avr (aanvullend rapport) 04-07-2011.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
stortplaats op land (niet gespecificeerd)	onbekend	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschrijding	Oppervlakte	Volume	Boven	Onder	Opmerking
Grond	S			0 m	0 m	Ingetekende contour is de globale contour van de voormalige stort. S-contour ingetekend omdat geen verontreiniging >I is aangetroffen. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar het stortlichaam daarom kan wel sprake zijn van gehalten >I. Deze contour is niet vastgelegd in een besluit E&S en dus kadastraal niet geregistreerd.
Grond	I			0 m	0 m	verontreiniging >I heterogeen aanwezig in oude stortlaag (in 2 van de 4 sleuven op bouwperceel). Gehele bouwperceel als >I aangemerkt. Contour vml stort als >S

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
23-06-2015	Niet instemmen met SP	02144222	Definitief
02-05-2012	beschikking ernstig, geen spoed	01360959	Definitief
02-05-2012	Instemmen met SP	01360951	Definitief

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Maatschappelijk	Registratie		18-06-2014	

Saneringscontouren

Matrix	Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond
Grond			

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Locatie	Downloadlink
Weth. Arntzstraat naast 9 (stort)	Beschikking ernstig, geen spoed 02-05-2012 1360959.pdf
Weth. Arntzstraat naast 9 (stort)	Instemmen met SP 02-05-2012 1360951.pdf

Disclaimer

De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Berg en Dal is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien u fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kunt u ons helpen door voor de gemeente Berg en Dal deze te mailen naar gemeente@bergendal.nl

Toelichting

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Bij ernstige verontreinigingen wordt vervolgens beoordeeld of bij het huidige gebruik er mogelijke risico's aanwezig zijn. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de verontreinigingssituatie zo goed mogelijk ingeschat en vermeld onder het veld 'beoordeling'. Pas als de verontreiniging voldoende is onderzocht wordt de conclusie vastgelegd in een formeel besluit. Dit is onder het veld 'Beschikking' aangegeven.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan voor een beperkt deel van het terrein gelden (deelsanering) of in verschillende fasen worden uitgevoerd. Als het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Indien wordt ingestemd met het eindresultaat van de sanering (vastgelegd in een evaluatierapport) wordt ook de einddatum van de sanering ingevuld.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb.

(mogelijk) verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van bekende historische (bedrijfs)activiteiten die op de locatie aanwezig zijn geweest en mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Deze potentiële verontreinigingsbronnen vormen het zogenaamde. Historisch Bodem Bestand (HBB).

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren

Indien sprake is van een deelsanering of verschillende fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Als na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zijn maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van deze (rest)verontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in standhouden van deze maatregelen.